

## 尾矿库基本情况表

尾矿库名称		承德瑞合力泰矿业有限公司棺材沟尾矿库			
尾矿库详细地址		承德市双桥区双峰寺镇小井村			
状态		在建 <input type="checkbox"/> 运行 <input type="checkbox"/> 停用 <input checked="" type="checkbox"/> 闭库 <input type="checkbox"/> 已销号 <input type="checkbox"/> 再利用 <input type="checkbox"/>			
企业名称		承德瑞合力泰矿业有限公司			
尾矿库法人(负责人)		高琪	联系电话		
所属行业		有色 <input type="checkbox"/> 冶金 <input checked="" type="checkbox"/> 黄金 <input type="checkbox"/> 建材 <input type="checkbox"/> 化工 <input type="checkbox"/> 核工业 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>			
立项审批单位		无	初设安全专篇审批单位	承德市安监局	
施工单位及资质等级		承德天成建筑安装公司 乙级	监理单位及资质等级	承德市城市监理公司 乙级	
安全设施竣工验收单位		河北省安监局	竣工验收批复时间	无	
安全生产许可证号		无	取得安全生产许可证日期	无	
尾矿库型式		山谷型 <input checked="" type="checkbox"/> 傍山型 <input type="checkbox"/> 平地型 <input type="checkbox"/> 截河型 <input type="checkbox"/>			
设计总坝高		40 米	现状坝高	30 米	
设计总库容		9.4 万立方米	现状库容	8.5 万立方米	
投入使用日期		2005 年 9 月	尾矿库设计服务年限	9.4 年	
尾矿库设计等别		一等 <input type="checkbox"/> 二等 <input type="checkbox"/> 三等 <input type="checkbox"/> 四等 <input checked="" type="checkbox"/> 五等 <input type="checkbox"/>			
初期坝坝型		透水坝 <input checked="" type="checkbox"/> 不透水坝 <input type="checkbox"/>	初期坝设计坝高	10 米	
筑坝方式		上游式 <input type="checkbox"/> 中线式 <input type="checkbox"/> 下游式 <input type="checkbox"/> 干式堆存 <input type="checkbox"/> 一次性筑坝 <input type="checkbox"/>			
设计坡比		1:3.5	现状坡比	1:3	
设计控制干滩长度		未说明 米	现状干滩长度	米	
排洪系统型式		塔管 <input type="checkbox"/> 塔洞 <input type="checkbox"/> 槽管 <input type="checkbox"/> 槽洞 <input type="checkbox"/> 溢洪道 <input type="checkbox"/> 截洪沟 <input type="checkbox"/> 截洪坝 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
安全评价单位		无	资质等级	评价日期	年
是否无主库	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	有主无能力库	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是否头顶库	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
下游1公里冲击范围内村庄及重要设施情况					
是否闭库		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	闭库时间	年 月 日	
闭库设计单位				资质等级	
闭库施工单位				资质等级	
闭库验收单位					
包库领导单位及职务		双峰寺镇人民政府副镇长	包库领导姓名	郑亚琴	
治理措施		治理整改 <input type="checkbox"/> 实施闭库 <input checked="" type="checkbox"/> 尾砂清运 <input type="checkbox"/> 下游搬迁 <input type="checkbox"/>			

排查人员签字:



检查日期: 2011 年 11 月 23 日

# 尾矿库基本情况表

尾矿库名称	承德市开发区申达物贸有限公司小井铁矿小骆驼沟尾矿库		
尾矿库详细地址	承德市双桥区双峰寺镇小井村小骆驼沟		
状态	在建 <input type="checkbox"/> 运行 <input type="checkbox"/> 停用 <input checked="" type="checkbox"/> 闭库 <input type="checkbox"/> 已销号 <input type="checkbox"/> 再利用 <input type="checkbox"/>		
企业名称	承德市开发区申达物贸有限公司小井铁矿		
尾矿库法人(负责人)	李福民	联系电话	18832462598
所属行业	有色 <input type="checkbox"/> 冶金 <input checked="" type="checkbox"/> 黄金 <input type="checkbox"/> 建材 <input type="checkbox"/> 化工 <input type="checkbox"/> 核工业 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>		
立项审批单位	承德市发改委	初设安全专篇审批单位	
施工单位及资质等级	乙级	监理单位及资质等级	
安全设施竣工验收单位		竣工验收批复时间	
安全生产许可证号	(冀)FM安许证字(2017)承延840011号	取得安全生产许可证日期	2017年7月11日
尾矿库型式	山谷型 <input checked="" type="checkbox"/> 傍山型 <input type="checkbox"/> 平地型 <input type="checkbox"/> 截河型 <input type="checkbox"/>		
设计总坝高	58 米	现状坝高	28 米
设计总库容	62.33 万立方米	现状库容	30 万立方米
投入使用日期	2013年9月	尾矿库设计服务年限	11.3 年
尾矿库设计等别	一等 <input type="checkbox"/> 二等 <input type="checkbox"/> 三等 <input type="checkbox"/> 四等 <input checked="" type="checkbox"/> 五等 <input type="checkbox"/>		
初期坝坝型	透水坝 <input checked="" type="checkbox"/> 不透水坝 <input type="checkbox"/>	初期坝设计坝高	13 米
筑坝方式	上游式 <input checked="" type="checkbox"/> 中线式 <input type="checkbox"/> 下游式 <input type="checkbox"/> 干式堆存 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性筑坝 <input type="checkbox"/>		
设计坡比	1:2	现状坡比	1:2.6
设计控制干滩长度	60 米	现状干滩长度	80 米
排洪系统型式	塔管 <input type="checkbox"/> 塔洞 <input type="checkbox"/> 槽管 <input type="checkbox"/> 槽洞 <input type="checkbox"/> 溢洪道 <input checked="" type="checkbox"/> 截洪沟 <input checked="" type="checkbox"/> 截洪坝 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
安全评价单位	河北中益安全技术服务有限公司	资质等级	乙级
		评价日期	2017年
是否无主库	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	有主无能力库	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
		是否头顶库	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
下游1公里冲击范围内村庄及重要设施情况	下游有选厂办公区及15户村民		
是否闭库	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	闭库时间	年 月 日
闭库设计单位		资质等级	
闭库施工单位		资质等级	
闭库验收单位			
包库领导单位及职务	双峰寺镇政府 副镇长	包库领导姓名	郑亚琴
治理措施	治理整改 <input checked="" type="checkbox"/> 实施闭库 <input type="checkbox"/> 尾砂清运 <input type="checkbox"/> 下游搬迁 <input type="checkbox"/>		

排查人员签字:



检查日期: 2017年11月23日

## 尾矿库基本情况表

尾矿库名称	承德县双龙冶金有限公司程前铁矿一选厂西南沟尾矿库				
尾矿库详细地址	河北省承德市双桥区双峰寺镇西坎村				
状态	在建 <input type="checkbox"/> 运行 <input type="checkbox"/> 停用 <input checked="" type="checkbox"/> 闭库 <input type="checkbox"/> 已销号 <input type="checkbox"/> 再利用 <input type="checkbox"/>				
企业名称	承德县双龙冶金有限公司				
尾矿库法人(负责人)	于振民	联系电话	13832440880		
所属行业	有色 <input type="checkbox"/> 冶金 <input checked="" type="checkbox"/> 黄金 <input type="checkbox"/> 建材 <input type="checkbox"/> 化工 <input type="checkbox"/> 核工业 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>				
立项审批单位	承德县国土资源局	初设安全专篇审批单位	河北省安全生产监督管理局		
施工单位及资质等级	矿山工程施工总承包叁级	监理单位及资质等级	第十五项目监理部		
安全设施竣工验收单位	承德市城市工程建设监理有限责任公司	竣工验收批复时间	2005年		
安全生产许可证号	承800127号	取得安全生产许可证日期	2005年		
尾矿库型式	山谷型 <input checked="" type="checkbox"/> 傍山型 <input type="checkbox"/> 平地型 <input type="checkbox"/> 截河型 <input type="checkbox"/>				
设计总坝高	92米	现状坝高	82米		
设计总库容	469万立方米	现状库容	431万立方米		
投入使用日期	2005年6月	尾矿库设计服务年限	20年		
尾矿库设计等别	一等 <input type="checkbox"/> 二等 <input type="checkbox"/> 三等 <input checked="" type="checkbox"/> 四等 <input type="checkbox"/> 五等 <input type="checkbox"/>				
初期坝坝型	透水坝 <input checked="" type="checkbox"/> 不透水坝 <input type="checkbox"/>	初期坝设计坝高	52米		
筑坝方式	上游式 <input checked="" type="checkbox"/> 中线式 <input type="checkbox"/> 下游式 <input type="checkbox"/> 干式堆存 <input type="checkbox"/> 一次性筑坝 <input type="checkbox"/>				
设计坡比	1:1.5	现状坡比	1:3		
设计控制干滩长度	70米	现状干滩长度	100米		
排洪系统型式	塔管 <input type="checkbox"/> 塔洞 <input type="checkbox"/> 槽管 <input type="checkbox"/> 槽洞 <input type="checkbox"/> 溢洪道 <input type="checkbox"/> 截洪沟 <input checked="" type="checkbox"/> 截洪坝 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
安全评价单位	承德市安全生产技术服务中心	资质等级	乙级	评价日期	2008年
是否无主库	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	有主无能力库	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	是否头顶库	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
下游1公里冲击范围内村庄及重要设施情况	1公里内有铁路				
是否闭库	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	闭库时间	年 月 日		
闭库设计单位			资质等级		
闭库施工单位			资质等级		
闭库验收单位					
包库领导单位及职务	双峰寺镇政府 人大主席	包库领导姓名	刘猛		
治理措施	治理整改 <input type="checkbox"/> 实施闭库 <input checked="" type="checkbox"/> 尾砂清运 <input type="checkbox"/> 下游搬迁 <input type="checkbox"/>				

排查人员签字:



检查日期: 2011年11月23日

## 尾矿库基本情况表

尾矿库名称	承德县双龙冶金有限公司程前铁矿二选厂西南沟尾矿库		
尾矿库详细地址	河北省承德市双桥区双峰寺镇西坎村		
状态	<input type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 运行 <input checked="" type="checkbox"/> 停用 <input type="checkbox"/> 闭库 <input type="checkbox"/> 已销号 <input type="checkbox"/> 再利用		
企业名称	承德县双龙冶金有限公司		
尾矿库法人(负责人)	于振民	联系电话	13832440880
所属行业	<input type="checkbox"/> 有色 <input checked="" type="checkbox"/> 冶金 <input type="checkbox"/> 黄金 <input type="checkbox"/> 建材 <input type="checkbox"/> 化工 <input type="checkbox"/> 核工业 <input type="checkbox"/> 其它		
立项审批单位	承德县国土资源局	初设安全专篇审批单位	河北省安全生产监督管理局
施工单位及资质等级	矿山工程施工总承包叁级	监理单位及资质等级	第十五项目监理部
安全设施竣工验收单位	承德市城市工程建设监理有限责任公司	竣工验收批复时间	2008.11.17
安全生产许可证号		取得安全生产许可证日期	2008年
尾矿库型式	<input checked="" type="checkbox"/> 山谷型 <input type="checkbox"/> 傍山型 <input type="checkbox"/> 平地型 <input type="checkbox"/> 截河型		
设计总坝高	72 米	现状坝高	70 米
设计总库容	97 万立方米	现状库容	86 万立方米
投入使用日期	2008年6月	尾矿库设计服务年限	20 年
尾矿库设计等别	<input type="checkbox"/> 一等 <input type="checkbox"/> 二等 <input type="checkbox"/> 三等 <input checked="" type="checkbox"/> 四等 <input type="checkbox"/> 五等		
初期坝坝型	<input checked="" type="checkbox"/> 透水坝 <input type="checkbox"/> 不透水坝	初期坝设计坝高	22 米
筑坝方式	<input checked="" type="checkbox"/> 上游式 <input type="checkbox"/> 中线式 <input type="checkbox"/> 下游式 <input type="checkbox"/> 干式堆存 <input type="checkbox"/> 一次性筑坝		
设计坡比	1:1.15	现状坡比	1:2
设计控制干滩长度	70 米	现状干滩长度	70 米
排洪系统型式	<input type="checkbox"/> 塔管 <input type="checkbox"/> 塔洞 <input type="checkbox"/> 槽管 <input type="checkbox"/> 槽洞 <input type="checkbox"/> 溢洪道 <input checked="" type="checkbox"/> 截洪沟 <input type="checkbox"/> 截洪坝 <input type="checkbox"/> 其他		
安全评价单位	承德市安全生产技术服务中心	资质等级	乙级
		评价日期	2008年
是否无主库	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	有主无能力库	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
		是否头顶库	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
下游1公里冲击范围内村庄及重要设施情况	1公里内有铁路		
是否闭库	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	闭库时间	年 月 日
闭库设计单位		资质等级	
闭库施工单位		资质等级	
闭库验收单位			
包库领导单位及职务	双峰寺镇政府 人大主席	包库领导姓名	刘猛
治理措施	<input type="checkbox"/> 治理整改 <input checked="" type="checkbox"/> 实施闭库 <input type="checkbox"/> 尾砂清运 <input type="checkbox"/> 下游搬迁		

排查人员签字: 

检查日期: 2008年11月23日



## 尾矿库基本情况表

尾矿库名称	承德市丰鑫源矿业有限责任公司房上沟尾矿库		
尾矿库详细地址	承德市双桥区双峰寺镇老西营村		
状态	在建 <input type="checkbox"/> 运行 <input type="checkbox"/> 停用 <input checked="" type="checkbox"/> 闭库 <input type="checkbox"/> 已销号 <input type="checkbox"/> 再利用 <input type="checkbox"/>		
企业名称	承德市丰鑫源矿业有限责任公司		
尾矿库法人(负责人)	刘子昂	联系电话	13315509259
所属行业	有色 <input type="checkbox"/> 冶金 <input checked="" type="checkbox"/> 黄金 <input type="checkbox"/> 建材 <input type="checkbox"/> 化工 <input type="checkbox"/> 核工业 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>		
立项审批单位	承德县发展计划局	初设安全专篇审批单位	双桥区安监局
施工单位及资质等级	承德天成建筑安装公司 乙级	监理单位及资质等级	承德市热河监理公司 乙级
安全设施竣工验收单位	承德市安监局	竣工验收批复时间	2010年8月11日
安全生产许可证号	(冀)FM安许政字(2010)承延8400646	取得安全生产许可证日期	2010年9月23日
尾矿库型式	山谷型 <input checked="" type="checkbox"/> 傍山型 <input type="checkbox"/> 平地型 <input type="checkbox"/> 截河型 <input type="checkbox"/>		
设计总坝高	37 米	现状坝高	29.5 米
设计总库容	25.29 万立方米	现状库容	16.8 万立方米
投入使用日期	2005年9月	尾矿库设计服务年限	2.4 年
尾矿库设计等别	一等 <input type="checkbox"/> 二等 <input type="checkbox"/> 三等 <input type="checkbox"/> 四等 <input checked="" type="checkbox"/> 五等 <input type="checkbox"/>		
初期坝坝型	透水坝 <input checked="" type="checkbox"/> 不透水坝 <input type="checkbox"/>	初期坝设计坝高	10 米
筑坝方式	上游式 <input checked="" type="checkbox"/> 中线式 <input type="checkbox"/> 下游式 <input type="checkbox"/> 干式堆存 <input type="checkbox"/> 一次性筑坝 <input type="checkbox"/>		
设计坡比	1:0.4	现状坡比	1:0.3
设计控制干滩长度	100 米	现状干滩长度	米
排洪系统型式	塔管 <input type="checkbox"/> 塔洞 <input type="checkbox"/> 槽管 <input type="checkbox"/> 槽洞 <input type="checkbox"/> 溢洪道 <input type="checkbox"/> 截洪沟 <input checked="" type="checkbox"/> 截洪坝 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
安全评价单位	承德市安监局技术服务中心	资质等级	乙级
		评价日期	2010年
是否无主库	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	有主无能力库	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否头顶库	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
下游1公里冲击范围内村庄及重要设施情况			
是否闭库	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	闭库时间	年 月 日
闭库设计单位	资质等级		
闭库施工单位	资质等级		
闭库验收单位			
包库领导单位及职务	双峰寺镇人民政府组宣部长	包库领导姓名	牛彦鑫
治理措施	治理整改 <input type="checkbox"/> 实施闭库 <input type="checkbox"/> 尾砂清运 <input type="checkbox"/> 下游搬迁 <input type="checkbox"/>		

排查人员签字:



检查日期: 2011年11月23日